Número de artículo 9103717

Carros de rodadura SlideLine 55 Plus

Carretilla para atornillar en gabinetes con 2 puertas interiores




- Por puerta se deben aplicar 2 carros de rodadura
- Ajuste de altura sin herramientas ± 1,5 mm
- Plástico gris

Para 1 puerta corredera se necesitan 2 carros de rodadura

Ajuste de altura sin herramientas ± 1,5 mm





shop.hettich.com/mx_ES_MX/p/9103717

Carros de rodadura SlideLine 55 Plus

▶ Carretilla para atornillar en gabinetes con 2 puertas interiores

Número de artículo 9103717

CARACTERÍSTICA	VALOR
Tipo de montaje	atornillable
Posición de puerta	Arremetido
Color	gris
Componentes	Carros de rodadura
Tipo de puerta	Puertas de madera
Peso Puerta (máx)	30
Grosor de puerta mín.	16
Grosor de puerta máx. en	19
Cantidad para 2 puertas	4
Código	9103717
U.E.	400

	Observar las instrucciones
	Utilizar protección ocular
	Utilizar protección para los pies
	Utilizar protección de manos
	Ninguna carga pesada
	Advertencia de objeto puntiagudo y afilado
	Advertencia de bordes con riesgo de atrapamiento y aplastamiento. No introducir las manos en los huecos de puerta abiertos ni en los huecos de los herrajes.
	Advertencia de caída de componentes en caso de montaje incorrecto, sobrecarga o uso indebido.
	Advertencia de peligro de aplastamiento
	Advertencia de peligro de golpes y atrapamiento por el acumulador de muelle.

	No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento por piezas pequeñas.
	¡Atención! Elegir el material adecuado.
	¡Atención! Utilizar tacos y medios de fijación adecuados para el material de la pared.
	Advertencia de montaje incorrecto debido al uso de una herramienta incorrecta.
	¡Atención! Solo apto para interiores y las condiciones climáticas habituales en interiores
	¡Atención! Utilizar con cuidado los dispositivos de ajuste. Riesgo de lesiones por resbalamiento.
	¡Atención! Unión adhesiva. En caso de procesamiento incorrecto, puede soltarse la unión adhesiva y pueden caer piezas del mueble.
	¡Atención! Embalaje de envío. Si no se abre con cuidado pueden caer los componentes de herraje.