



Bisagra estándar Internat 110°

Bisagra Internat 110° (Internat 9943), Solapado, Ángulo de apertura 110°, esquema de taladros TH 52 x 5,5 mm, montaje directo (ø 10 x 11)



- Bisagra Internat 110°
- Con cierre automático (Internat 9943)
- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
- Ángulo de apertura 110°
- Para grosor de puerta 15 - 25 mm
- Tipo de construcción Solapado
- Esquema de taladros TH 52 x 5,5 mm
- Profundidad de cazoleta 11,6 mm
- Montaje montaje directo
- Ajuste de solapadura integrado +2 mm / -2 mm
- Ajuste de profundidad integrado +2,5 mm / -1,5 mm
- Ajuste de altura a través del suplemento
- Acero niquelado



shop.hettich.com/mx_ES_MX/p/1029520

► **Bisagra Internat 110° (Internat 9943), Solapado, Ángulo de apertura 110°, esquema de taladros TH 52 x 5,5 mm, montaje directo (Ø 10 x 11)**

CARACTERÍSTICA	VALOR
Construcción	Construcción en 90°
Tipo de puerta	Puerta estándar / puerta de madera, Puerta de marco de madera (ancho de perfil desde 50 mm)
Propiedades de confort	sin amortiguación integrada
Tipo de construcción	cobertura exterior
Ángulo Apertura	110
Grosor de puerta mín.	15
Grosor de puerta máx. en	25
Tipos de cazoleta	TH 43
Base	12.5
Diámetro de cazoleta	35
Profundidad de cazoleta	11.6
Tipo de montaje	para insertar
Acabado della cerniera	Acero niquelado
Esquema de taladros	TH 52 x 5,5 mm
Taladro de fijación	Ø 10 x 11
Diámetro del taladro de fijación	Ø 10 mm
Ajuste de solapadura integrado	+2 mm / -2 mm
Ajuste en profundidad combinado integrada	+2,5 mm / -1,5 mm
muelle	sí
Número de artículo anterior	48053
Código	1029520
U.E.	200

Safety instructions

	Observar las instrucciones
	Mantener fuera del alcance de los niños
	Advertencia de bordes con riesgo de atrapamiento y aplastamiento. No introducir las manos en los huecos de puerta abiertos ni en los huecos de los herrajes.
	¡Atención! Embalaje de envío. Si no se abre con cuidado pueden caer los componentes de herraje.
	¡Atención! Solo apto para interiores y las condiciones climáticas habituales en interiores
	¡Atención! Elegir el material adecuado.
	Advertencia de montaje incorrecto debido al uso de una herramienta incorrecta.
	¡Atención! Utilizar con cuidado los dispositivos de ajuste. Riesgo de lesiones por resbalamiento.